

QUADRARO CRONISTORIA VORAGINI

Documentazione Cronologica relativa agli eventi connessi alle voragini nel Quadraro da allegare ai documenti consegnati ai geologi del Comune e della Città metropolitana

- 2004>2007 - apertura a distanza di c.a un anno tra loro di 3 voragini con localizzazione su vie pubbliche e aree private: 1) angolo vie Sestio Menas/Gaio Melisso, 2) angolo Columella/Asconio Pediano, 3) Columella/Cassio Longino/Tarello. Se ne ha traccia nel carteggio Municipio-Comune-Atac del 2009 e 2010 nel quale si evidenzia la presenza di un sistema di cavità esteso ad area più vasta e l'esecuzioni di indagini/ispezioni che ne rilevano la pericolosità
- 2010 > 2012 - 4a voragine in 100 ml: via Columella/Cassio Longino maggio 2010; Nel carteggio tra Municipio ex VI e altre entità comunali Sindaco incluso si evidenzia: degrado in evoluzione del sistema caveale estensione dello stesso ad aree private edificate, mancato finanziamento voragine 2007 per i lavori
- 2012 marzo - delibera Municipio ex VI per area a verde in zona ex 2a voragine con annessa diffida al Simu comunale per la qualità dei lavori e per estendere le ispezioni geologiche al quartiere.
- aprile - 5° voragine. Cavità in area cantiere edile privato con accesso da via Columella 30 a ml 100 ovest dalla 2a. Ispezione e rilevamento (non noto il richiedente / destinatario). Individuato sistema ipogeico ramificato degradato con più direzioni (Sotterranei di Roma). Nessun carteggio o attività dell'amministrazione
- 2013 dicembre - cedimento suolo e cassette su via C.Ridolfi, interessante due aree private a 50 ml dalla suddetta cavità. Intervento VVF. Evacuazione abitazioni. Carteggio Municipio V (ex VI) con varie entità senza risposte
- 2014 genn/ febbraio - attività del comitato dei cittadini: documento comunicato/appello a varie istituzioni al fine di informare e intervenire adeguatamente senza alcuna risposta. Proposta metodologica di indagine a cura dei cittadini
- marzo - 6° voragine sul precedente cedimento. Crolla la volta con relativi immobili. Unica risposta comunale: la Comunicazione/diffida ai proprietari residenti da parte della protezione Civile Comunale
- 2014 giugno/luglio - Conseguente diffida dei cittadini a diverse autorità e istituzioni per iniziative relative alla messa a conoscenza della situazione e messa in sicurezza
- i cittadini vengono in possesso di una Relazione Sotterranei di Roma al Simu del giugno 2014 con annessa relazione del 2012 attestante che la voragine è localizzata nell'ambito del sistema individuato nel 2012 ma non più ispezionabile poiché incredibilmente chiuso dal cantiere di via Columella 30 senza che il Municipio ne avesse notizia (?)
- 2014 settembre - richiesta di accesso agli atti da parte dei cittadini al Simu
- ottobre - Risposta negativa del Simu.
- novembre - E' stato predisposto il ricorso al Difensore Civico per l'ottenimento della documentazione agli atti -